


かいりゅうば



Vol.149



令和6年5月
国土交通省
東北地方整備局
仙台河川国道事務所
仙台南部流域治水出張所
岩沼市館下一丁目2-9
TEL 0223-22-2801

安全に楽しく海岸を利用していただくため



海岸施設の点検を実施しました

4月24日（水）に、山元海岸（笠野・中浜工区）7.8km、岩沼海岸（蒲崎工区）4.0kmの安全利用点検を行いました。

毎年GW前と夏休みの前の海岸利用者が多くなる時期を前に、海岸堤防の損傷や砂浜に陥没などの危険箇所がないかなどを実際に目視で確認を行っています。

点検の結果、山元海岸の堤防天端の開きが見つかり、隙間をふさぐ措置を実施しました。

この他には、早急に修繕が必要な箇所がないことを確認しました。

今後も安全に利用できる海岸の管理に努めて参りますので、海岸を利用する際は、十分に注意し、危険な場所には立ち入らないようお願いします。

修繕前



修繕後



▲山元海岸（中浜工区）

▲堤防天端修繕の様子



▲自転車による点検



▲計測の様子

ヘッドランド周辺や消波ブロックへの 立ち入り・乗り越えは大変危険です!!



これが消波ブロックだよ!

たかなみ 高波



急な高波にさらわれるキケンがあります

りがんりゅう 離岸流



ヘッドランド周辺は沖に向かう強い流れ（離岸流）が生じやすくキケンです

てんらく かつらく 転落・滑落



ブロックはすべりやすく隙間も多いためキケンです

ヘッドランドや消波ブロックは海岸の侵食を防ぐためのもので、釣りをしたり遊んだりする場所ではありません。



急な高波や離岸流と呼ばれる沖への強い流れの発生、消波ブロックからの滑落などの可能性があり非常に危険なため立ち入らないでください。



仙台湾南部海岸に生息している植物

仙台湾南部海岸には、「東日本太平洋沖地震」に伴う大津波により流失した、海浜植物が徐々に増え、今ではきれいな花を咲かせています。

下の写真は、現在、山元海岸、岩沼海岸で見られる海浜植物です。



▲R6.5.1撮影（笠野海岸）

コウボウムギ

ハマエンドウ

シロヨモギ

▲R6.4.22撮影（笠野海岸）

▲R6.5.1撮影（蒲崎海岸）

▲R6.4.22撮影（笠野海岸）