

かいりゅうば

Vol.151

令和6年7月
国土交通省
東北地方整備局
仙台河川国道事務所
仙台南部流域治水出張所
岩沼市館下一丁目2-9
TEL 0223-22-2801

安全利用点検を実施しました

近年、海岸での事故が発生していること等を踏まえ、海岸の利用者が多くなる夏休みを前に、安全利用点検（海岸陥没調査）を実施しました。

仙台湾南部海岸（山元海岸、岩沼海岸）の砂浜を、徒歩により突き棒等を使用し、陥没箇所の有無を確認しました。

連日の猛暑の中、2日間にわたる堤外地（海岸側）の点検作業となりました。

調査の結果、早急に修繕が必要な陥没箇所は、確認されませんでしたが、砂浜への立ち入りの際は、ご注意ください。

実施日：箇 所

- ◆ 6月 24日（月） 岩沼海岸（蒲崎工区）
- ◆ 7月 3日（水） 山元海岸
(笠野・中浜工区)



ヒトデちゃん



徒歩により広い砂浜を、危険な穴などがないか確認をしました

写真のように砂で
フロックの隙間の穴が
隠れている場所がある
ので、十分に注意
してね！





巡回システム訓練を実施しました



災害時の緊急巡回の協定を締結している協力会社には、迅速な情報共有を目的として、アプリの入ったスマートフォンを貸与しています。本システムの操作方法及び状況把握訓練を7月4日(木)に行いました。

緊急時にスムーズに連携がとれるよう、操作方法や緊急巡回での注意点を共有した後にスマートフォンを使用して、出張所と現場で確認を行いました。

災害時や気象・海象の状況により緊急の巡回を行った際、このシステムを使用することで現場から被害状況の報告を受け情報を共有することにより復旧作業を迅速に行います。



▲スマートフォンの操作説明



▲スマートフォンの動作確認



▲緊急巡回における注意点の共有



▲現場からの状況報告確認

仙台湾南部海岸に生息している植物



▲蒲崎海岸（R6.6.4撮影）

仙台湾南部海岸の山元海岸・岩沼海岸の砂浜で毎年みられる海浜植物です。

最近の気温上昇による影響もあり、開花の時期が早く、今年も沢山の花々が咲きました。

ハマヒルガオ



テリハノイバラ



ハマボウフウ



▲笠野海岸（R6.5.27撮影）

▲笠野海岸（R6.5.27撮影）

▲笠野海岸（R6.5.27撮影）