

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標		地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR5評定のダブリ延長
	河口からの距離	新庄距離標			工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)							
最上川	41.1	(13.6)	真柄左岸	旧川跡		150			150		警戒巡視			古口	戸沢村	最上南部流域治水出張所	0
	41.2	(13.7)	真柄左岸	注最-①		0			0					古口	戸沢村		0
	41.3	(13.8)	真柄左岸	注最-②		0			0		警戒巡視	H10漏水実績 H11対策済み		古口	戸沢村		0
	42.7	(15.2)	真柄左岸	注最-③		0			0		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	42.9	(15.4)	真柄左岸	注最-③		0			0					古口	戸沢村		0
	44.4	(16.9)	血島右岸	注最-④		71			71		警戒巡視	R3完成 新堤防L=71m施工		古口	戸沢村		0
	44.4	(16.7)	蔵岡左岸	注最-⑤		0			0		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	44.5	(17.0)	蔵岡左岸	注最-⑥		0			0		警戒巡視	H9.H10漏水実績 H10~H11対策済み		古口	戸沢村		264
	45.1	(17.6)	蔵岡左岸	注最-⑥		0			0		警戒巡視			古口	戸沢村		330
	45.7	(18.2)	蔵岡左岸	注最-⑦		0			0		警戒巡視			古口	戸沢村		0
最上小国川	45.0	(17.5)	津谷右岸	注最-⑧		400			400		警戒巡視			古口	戸沢村	0	
	45.4	(17.9)	津谷右岸	注最-⑧		400			400		警戒巡視			古口	戸沢村	0	
	45.6	(18.1)	津谷右岸	注最-⑨		100			100		警戒巡視			古口	戸沢村	0	
	45.7	(18.2)	津谷右岸	注最-⑨		100			100		警戒巡視			古口	戸沢村	0	
	53.8	(26.3)	清水右岸	注最-⑩		910			910		警戒巡視	S44.S56漏水実績 H26対策済み		堀内	大蔵村	0	
	54.7	(27.2)	清水右岸	注最-⑩		0			0							0	
計					0	2,741	0	0	2,741	0						594	
最上小国川	1.4		白山右岸	注最-⑪		100			100		警戒巡視	旧川跡		堀内	舟形町	出張所	0
	1.5		白山右岸	注最-⑪		0			0			S48.S49.H6 L=100m施工		堀内	舟形町		0
	計					0	100	0	0	100	0						0
合計					0	2,841	0	0	2,841	0							594

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
 重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標		地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR5評定のダブリ延長
	河口からの距離	新庄距離標			工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)							
最上川	69.1	(41.6)	毒沢左岸	旧川跡 注大-①		170			170		警戒巡視		堀内	尾花沢市	大	0	
	69.4	(41.9)				0		0									
	69.9	(42.4)	毒沢左岸	旧川跡 注大-②		200			200		警戒巡視		堀内	尾花沢市	石	0	
	70.1	(42.6)				0		0									
	82.2	(54.7)	川前左岸	旧川跡 注大-③		130			130		警戒巡視	旧川跡 S61.8・H9.6実績	大石田	大石田町	田	0	
	82.4	(54.9)				130		130									
	85.1	(57.6)	大石田右岸	旧川跡 注大-④		400			400		警戒巡視		大石田	大石田町	出	0	
	85.5	(58.0)				0		0									
86.8	(59.3)	大石田右岸	旧川跡 注大-⑤		150			150		警戒巡視		大石田	大石田町	張	0		
87.0	(59.5)				0		0										
	計				0	1,050	0	0	1,050	0						0	
丹生川	0.6		大石田左岸	新堤防 注大-⑥		0			14		警戒巡視	R2完成、3年経過 新堤防L=14m施工	大石田	大石田町	所	0	
	0.6					0		0									
		計				0	0	0	0	14	0						0
	合計				0	1,050	0	0	1,064	0							0

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
 重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定			令和5年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR5評定のダブリ延長
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸閘(箇所)							
鮭川	1.2	津谷右岸	旧川跡		700			700		警戒巡視			真木	戸沢村	鮭川出張所	0
	2.1	岩清水左岸	注鮭-①		700			700		S55~H7 L=700m施工			真木	戸沢村		0
	2.0	岩清水左岸	旧川跡		200			200		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	2.2		注鮭-②		0			0								0
	2.6	岩清水	旧川跡		980			980		警戒巡視	S50漏水実績 S54~H元 L=980m施工 H30側帯工事施工 L=400m施工		真木	戸沢村		0
	4.1	左岸	注鮭-③		0			0								0
	3.6	名高右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	3.7		注鮭-④		0			0								0
	4.9	名高右岸	旧川跡		250			250		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	5.2		注鮭-⑤		0			0								0
	7.0	松坂右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	7.1		注鮭-⑥		100			100								0
	16.0	庭月左岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	16.1		注鮭-⑦		100			100								0
17.4	庭月左岸	旧川跡		246			246		警戒巡視			真木	鮭川村	0		
17.6		注鮭-⑧		246			246							0		
18.0	庭月左岸	旧川跡		150			150		警戒巡視			真木	鮭川村	0		
18.2		注鮭-⑨		150			150							0		
18.2	岩木右岸	旧川跡		150			150		警戒巡視			真木	鮭川村	0		
18.4		注鮭-⑩		150			150							0		
19.3	岩木右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	鮭川村	0		
19.4		注鮭-⑪		100			100							0		
	計			0	3,076	0	0	3,076	0					0		
					1,546			1,546							0	
真室川	2.0	木の下右岸	旧川跡		200			200		警戒巡視	旧川跡 S52 L=200m施工		真室川	真室川町	0	
	2.2		注鮭-⑫		0			0							0	
	2.9	真室川左岸	旧川跡		110			110		警戒巡視	旧川跡 S50.8漏水実績 S52 L=110m施工		真室川	真室川町	0	
	3.0		注鮭-⑬		0			0							0	
	4.0	下高沢右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			真室川	真室川町	0	
	計			0	410	0	0	410	0					0		
					100			100							0	
金山川	0.8	新田平岡左岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			平岡橋	真室川町	100	
	0.9		注鮭-⑮		0			0							100	
	1.1	新田平岡左岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			平岡橋	真室川町	100	
	1.2		注鮭-⑯		0			0							100	
	計			0	200	0	0	200	0					200		
					0			0							200	
合計					0	3,686	0	0	3,686	0					200	
					1,646			1,646								

注)上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
 重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡