

## 夏休み前に水辺施設の「一斉点検」を実施しました ～ 不具合のあった施設については、応急処置をしました ～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、多くの方々が利用する河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など33施設で点検を行った結果、4施設4箇所では補修等が必要な箇所が確認され、応急処置を含む改善処置を行いました。

ご利用の際は、他の利用者等の迷惑とならないようマナーをお守り下さい。

また、新型コロナウイルス感染拡大の防止にご理解・ご協力をお願いします。

### ◆点検実施日

#### 【河川】

- 秋田河川国道事務所（雄物川下流、子吉川）  
令和 2年 6月 29日（月）～令和 2年 7月 2日（木）
- 湯沢河川国道事務所（雄物川上流）  
令和 2年 6月 29日（月）～令和 2年 7月 1日（水）
- 能代河川国道事務所（米代川）  
令和 2年 6月 22日（月）～令和 2年 7月 3日（金）

#### 【ダム】

- 玉川ダム管理所（玉川ダム） 令和 2年 7月 1日（水）
- 能代河川国道事務所（森吉山ダム） 令和 2年 7月 3日（金）
- 成瀬ダム工事事務所（成瀬ダム） 令和 2年 7月 1日（水）

#### 【砂防】

- 湯沢河川国道事務所（秋田駒ヶ岳山系砂防） 令和 2年 7月 1日（水）

### ◆点検対象施設

別紙のとおり

### ◆点検後の措置

今回の点検で、問題が発見されたのは、4施設4箇所です。

問題があった箇所については、応急処置を含む改善処置を実施しました。

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副 所 長                      さるた                      まこと  
   猿 田                      誠                      (内線204)

河川管理課長                      かすや                      しんべい  
   粕 谷                      慎 平                      (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副 所 長                      こじま                      みつひろ  
   小 嶋                      光 博                      (内線204)

【河川】河川管理課長                      さとう                      たかお  
   佐 藤                      隆 夫                      (内線331)

【砂防】調査第一課長                      きくち                      じゅん  
   菊 地                      純                      (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副 所 長                      みうら                      たけし  
   三 浦                      猛                      (内線204)

【河川】河川管理課長                      たなか                      やすよし  
   田 中                      益 栄                      (内線331)

【ダム】技術情報管理官                      かねこ                      みつよし  
   金 子                      光 義                      (内線304)

玉川ダム管理所                      0187-49-2170

所 長                      しょうじ                      かつみ  
   庄 子                      克 実                      (内線201)

管理係長                      いとう                      よしひこ  
   伊 藤                      圭 彦                      (内線332)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副 所 長                      たがわ                      かずよし  
   田 川                      和 義                      (内線204)

工務課長                      さとう                      ひでき  
   佐 藤                      秀 樹                      (内線311)

## 点検結果一覧表

### 【河川】秋田河川国道事務所 茨島出張所管内<雄物川下流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年6月29日	①茨島船着場(茨島河川公園護岸) (秋田市)	雄物川	異常なし	—	
	②仁井田船着場 (秋田市)	雄物川	出水による 流木有り	流木を撤去	
	③妙法船着場 (秋田市)	雄物川	出水による 土砂堆積	清掃しました	
	④種沢船着場 (秋田市)	雄物川	異常なし	—	

### 【河川】秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内<子吉川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年7月2日	①西滝沢水辺プラザ (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	②ゆりさくら公園 (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	③せせらぎパーク (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	④友水公園(アクアパル) (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	⑤田頭河川公園 (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	

### 【河川】湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内<雄物川上流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年6月29日～ 令和2年7月1日	①川港親水公園 (大仙市)	雄物川	階段護岸の敷 石剥離	敷石を撤去	7月中に再設置を予定
	②中川原コミュニティ公園 (大仙市)	雄物川	異常なし	—	
	③水辺の楽校 (大仙市)	玉川	異常なし	—	

### 【河川】湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内<雄物川上流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年6月29日～ 令和2年7月1日	①古内運動場 (横手市)	皆瀬川	異常なし	—	
	②松ノ木河川公園 (湯沢市)	雄物川	異常なし	—	
	③雄物川河川公園 (横手市)	雄物川	遊具破損	遊具使用禁止 看板設置	後日撤去予定

### 【河川】能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内<米代川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年6月22日～ 令和2年7月3日	①能代市落合地区	米代川	異常なし	—	
	②能代市中川原地区	米代川	異常なし	—	
	③能代市ニツ井町荷上場地区	米代川	異常なし	—	
	④能代市ニツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川 の駅エリア)	米代川	異常なし	—	

【河川】能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内<米代川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年6月25日	⑤北秋田市舟見地区	米代川	異常なし	—	
	⑥大館市外川原地区	米代川	異常なし	—	
	⑦大館市根下戸地区	米代川	異常なし	—	
	⑧大館市比内町扇田地区	米代川	異常なし	—	

【ダム】玉川ダム管理所<玉川ダム>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年7月1日	①ダムサイト上流地区 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	②ダムサイト下流公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	③岩ノ目公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	④戸瀬公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	

【ダム】能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所<森吉山ダム>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年7月3日	①広報館及びダム堤体右岸 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
	②森吉山大橋広場 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
	③様田公園周辺 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	

【ダム】成瀬ダム工事事務所<成瀬ダム>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年7月1日	①成瀬ダム「展望台」 (東成瀬村)	成瀬川	異常なし	—	

【砂防】湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和2年7月1日	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤 (仙北市)	生保内川	異常なし	—	
	②小先達川第一砂防堰堤 (仙北市)	小先達川	異常なし	—	

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前

処置後

〈秋田市: 妙法船着場(雄物川下流: 秋田河川国道事務所)〉



●出水による土砂堆積有り(駐車場)



○清掃しました。

〈大仙市: 川港親水公園(雄物川上流: 湯沢河川国道事務所)〉



●階段護岸部の敷石の剥離



○敷石を除去しました。  
7月中に再設置予定です。