

河川公園など水辺施設の一斉点検を夏休み前に実施します

秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムを管理している国土交通省の各事務所・管理所では、ボートや水遊びなどで多くの方々が河川の利用を本格化する夏休みを前に、7月5日から7月11日の期間に施設管理者等と合同で点検を実施します。

施設に対して目視または指触により点検を行い、危険箇所が判明した場合には、応急措置を講じるとともに看板を設置するなど周知に努め、地域の方々が安全に安心して施設を利用いただけるよう対策を行います。

◆点検実施日

【河川】

- （雄物川下流）秋田市「三角沼公園」・茨島船着場など7箇所
秋田河川国道事務所 茨島出張所管内 7月11日（月）
- （子吉川）由利本荘市「せせらぎパーク」など5箇所
秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内 7月6日（水）
- （雄物川上流）大仙市「中川原公園」など2箇所
湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内 7月6日（水）
- （雄物川上流）湯沢市「松ノ木河川公園」など3箇所
湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内 7月5日（火）及び6日（水）
- （米代川）能代市「河口右岸船着場」など3箇所
能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内 7月8日（金）
- （米代川）大館市「外川原河川公園」など3箇所
能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内 7月11日（月）

【ダム】

- 玉川ダム「ダムサイト下流公園」など5箇所
玉川ダム管理所 7月8日（金）
- 森吉山ダム「広報館」など3箇所
能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所 7月5日（火）

【砂防】

- 仙北市「小先達川第一砂防堰堤」など2箇所
湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内 7月5日（火）

◆点検行程

別紙のとおり（場所及び予定時間）

◆点検内容

陥没等損傷部への落ち込み、施設の破損等による転倒、手摺等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視又は指触などにより行います。

◆点検者

河川管理者及び施設管理者（市町村等）

◆点検後の措置

今回の点検において危険箇所が判明した場合には、応急措置を講じるとともに、危険看板を設置して危険の周知に努め、場合によっては立ち入り規制を講じます。点検結果については、点検終了後に公表します。

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副所長 泉谷 敏広 (内線204)

河川管理課長 佐藤 浩志 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副所長 佐藤 徳男 (内線204)

【河川】河川管理課長 長谷川 優人 (内線331)

【砂防】調査第一課長 木村 博英 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副所長 中島 勇一郎 (内線204)

【河川】河川管理課長 吉田 久 (内線331)

【ダム】技術情報管理官 三浦 俊明 (内線304)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所長 高橋 淳 (内線201)

管理係長 奈良 匠 (内線332)

過去の点検後の主な応急処置状況

処 置 前



公園内の栈橋橋脚が劣化しており、補強を要すると判断しました。(雄物川河川公園)

処 置 後



応急的に補強のための鋼製支柱を増設しました。



斜路コンクリートが地山から浮いており、安定を欠いている箇所が見受けられました。(玉川ダム:岩の目公園)



斜路コンクリートの地山から浮いている箇所に、土嚢を設置し応急処置を行いその後、コンクリートモルタル等で間詰めを行いました。



水際に土砂が堆積し、ぬかるみに足を取られるおそれがありました。(雄物川下流:妙法船着場)



堆積した土砂の撤去まで、注意喚起の立て看板を設置しました。



雄物川下流 安全利用点検箇所

点検日：平成28年7月11日



子吉川(子吉川出張所管内) 河川における安全利用点検箇所位置図

点検実施日:平成28年7月6日(水)

②ゆりさくら公園
11:20~11:40


①西滝沢水辺プラザ
10:30~11:10

⑤田頭河川公園
14:30~15:00

③せせらぎパーク
13:10~13:40

④友水公園(アクアパル)
13:50~14:20

1:100,000 (1cm=100m)




雄物川上流 (大曲出張所管内)

- 水辺の楽校 9:30~
(松倉橋右岸河川敷 集合)
- 点検者:大曲出張所
大仙市 都市管理課


点検実施日：平成28年7月6日（水）

- 中川原公園 10:15頃~
(岳見橋右岸河川敷 集合)
- 点検者：大曲出張所
大仙市 都市管理課
大仙市 神岡支所



雄物川上流 (十文字出張所管内)


番号	実施日	時間	箇所	合同点検者
①	7月5日(火)	9:00~	松ノ木河川公園 (湯沢市)	湯沢市教育委員会 生涯学習課
②		10:30~	雄物川河川公園 (横手市雄物川町)	横手市雄物川地域課 産業建設係
③	7月6日(水)	9:00~	古内運動場 (横手市十文字町)	横手市十文字地域課 産業建設係



点検箇所位置図【米代川】

点検実施日：平成28年7月8日（金）・11日（月）

米代川直轄管理区間



米代川直轄管理区間




■ 【玉川ダム】河川等（水際を含む陸上部）における安全利用点検実施箇所位置図


点検実施日：平成28年7月8日（金） 9:00～11:45



森吉山ダム管理支所 GW前安全利用点検実施箇所

点検実施日：平成28年 7月 5日（火）





点検箇所
施設名:小先達川第一砂防堰堤
点検予定日:7月5日(火)10:30~
点検者:秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、
仙北市建設課(合同)

点検箇所
施設名:生保内川遊砂地大暗渠堰堤
点検予定日:7月5日(火)9:30~
点検者:秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、
仙北市建設課(合同)